

CODICE: **DCUV400**

Il rivestimento di protezione UV può essere applicato alla fine del processo di sublimazione (dopo che l'immagine è stata trasferita) per aggiungere uno strato di protezione contro le radiazioni ultraviolette. L'esposizione alla luce ultravioletta (cioè alla luce solare) può nel tempo far sparire l'immagine; la protezione contro i raggi UV riduce gli effetti della dissolvenza dell'immagine UV.

UTILIZZARLO PER:

Proteggere le immagini trasferite contro la dissolvenza a causa dell'esposizione prolungata alla luce ultravioletta.

COME SI USA:

1. Agita la bomboletta per un minuto.
2. Assicurarsi che la superficie da rivestire sia pulita, asciutta e priva di grasso.
3. Applicare il rivestimento di protezione UV senza intoppi e in modo uniforme, ad una distanza di circa 250mm (10 ") dalla superficie.
4. Far asciugare per 24 ore. Il substrato è asciutto al tatto in circa 1 ora e completamente asciutto in 24 ore.

