

PRODOTTI IN CANVAS

temperatura: 180° C

tempo: 70 secondi

Alcuni prodotti in canvas come le federe, le calze, i sacchetti, gli shopper hanno due parti in canvas che vanno separate con della carta forno che va levata a caldo subito dopo aver finito la stampa. Ripressare nuovamente il prodotto per rimuovere i residui di carta forno.

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare