

ZAINETTO M13550

Parametri di stampa con la nostra pressa

Temperatura: **195°C**

Tempo: **50 secondi**

ATTENZIONE!

**I LACCI E GLI ANGOLI RINFORZATI NON POSSONO ANDARE SOTTO LA PRESSA,
METTERE DELLA CARTA FORNO ALL'INTERNO DELLO ZAINETTO PER NON SPORCARE
L'ALTRO LATO DELLO ZAINETTO**

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare