



## TSNYLON FLEX NYLON

FLEX NYLON è il nostro materiale consigliato per l'applicazione su tessuti in nylon a trama fine come k-way e ombrelli.

Il supporto adesivo è colorato di azzurro in modo da riconoscere il materiale intuitivamente.

Si consiglia di effettuare qualche test preventivo di lavaggio se si effettuano grosse produzioni, questo perché le finiture tintoriali o di coating per spalmatura possono essere molto differenti sul mercato.

### DATI TECNICI

Composizione	Film 100 % poliuretano (PU)
Spessore materiale	80 microns
Tipo supporto	Poliestere
Spessore supporto	100 microns

### IMPOSTAZIONI DI TAGLIO

Riferimento macchina da taglio	Summa D60r
Tipo lama	Standard 45° (Lamsum001)
Velocità lama	350 mm/sec
Pressione lama	60/80 gr
Offset	0,42/0,47 mm

### IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

Riferimento pressa per i test	transmatic TMH 38 / REV 2C
Pressione applicazione	13-14 (media) / 3-4 bar
Temperatura applicazione	COTONE 150°C - NYLON 140°C
Tempo applicazione	COTONE 12 sec - NYLON 10 sec
Rimozione supporto	semifreddo (dopo 7 secondi)

### PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

Dimensione minima di taglio	0,7 cm
Finiture particolari del materiale	opaco
Tipi di tessuti supportati	cotone, poliestere, lycra e nylon

### MODALITA' DI LAVAGGIO

Accorgimenti in fase di lavaggio	lavare, dopo le 24h dall'applicazione, a 40°C con la stampa rivolta verso l'interno
----------------------------------	---

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **CARICAMENTO DEL MATERIALE**, ricordiamo che, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguire il caricamento del foglio di lavoro seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.

Nella fase di **TAGLIO**, ricordiamo di intagliare il materiale in modo SPECULARE.

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distacco di piccoli particolari.

Nella fase di **APPLICAZIONE DEL MATERIALE**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'applicazione tape e ripresare la stampa per altri 2 o 3 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.